# 其他方面的突出环境问题清单

### 一、济南市

1. 山东绿霸(济南)化工有限公司。该公司将生活废水通过软管导入雨水管网直排小清河。

### 二、青岛市

2. 青岛华奥石墨有限公司。该公司酸化车间酸化吸收装置效率不高,存在酸雾、酸尘污染隐患;矿石堆场未采取密闭等抑尘措施,存在扬尘污染隐患。

### 三、淄博市

- 3. 淄川宏盛化工厂。该厂反应釜尾气治理设施未运行。
- 4. 山东鲁维制药集团热电厂。该厂3、5号锅炉设有旁路烟道。
- 5. 淄博市岭子热电有限公司、淄博欣茂新型材料有限公司、 山东铝业股份有限公司。上述3公司废气无组织排放问题突出。

# 四、枣庄市

- 6. 枣庄市胜达精密铸造有限公司。该公司废气污染物自动 监测设施未与省里联网,厂内道路、堆场扬尘污染严重。
- 7. 枣庄市美利华新型材料有限公司。该公司外排烟尘不达标。

- 8. 滕州市源力化工有限公司。该公司外排废气污染物自动监测设施未运行,废气监测平台设置不规范,原料堆场防尘设施不完善,煤焦油泄露严重。
- 9. 滕州市丰源食品厂。该厂天然气导热油炉无废气人工监测孔。
- 10. 枣庄市湘味食品有限公司滕州分公司。该公司无环评审批手续,于2016年初建成投产,属未纳入全省环保违规建设项目清单内的违规建设项目。
- 11. 滕州鲁南化肥厂。执法人员对该厂热电车间距居民住宅最近处和北厂界的噪声进行了监测,监测结果显示,该厂厂界夜间噪声分别超标7.9分贝、5.4分贝。

### 五、东营市

- 12. 东营市滨海热力有限公司。该公司清净下水经雨水管道排放。
- 13. 广饶县支脉河沿线。有多处畜禽养殖区,养殖废水、废物直排河道,养殖区附近水体污染严重,采样监测 COD 和氨氮浓度分别为 226mg/L 和 21mg/L,超标严重。

# 六、烟台市

- 14. 山东方泰循环金业股份有限公司。该公司水淬渣、吹炼渣堆放场地扬尘防治措施不完善。
- 15. 莱州迪龙化工有限公司。该公司八溴醚项目于2006年9月经烟台市环保局审批,至今未验收。车间内反应釜管路老化有

跑冒滴漏现象,清理回收池气味问题严重。

- 16. 莱州市沙河镇西英村吴长峰废旧塑料加工。未经环保部门批准,擅自恢复生产,废水外排河道。
- 17. 莱州市沙河镇国家村国超、国京敏两个石材加工户。生产废水直排河道。
- 18. 莱州市沙河镇房家村李臣平养猪场。无污染防治措施, 废水未经处理直接排入珍珠河。

### 七、济宁市

- 19. 兖州金阳光玻璃制品有限公司。该公司污染防治设施运行记录不完善,未按规定对外排废气进行日常监测。
  - 20. 山东荣信煤化工有限公司。该公司厂区异味严重。
- 21. 济宁杏坛肉制品有限公司。该公司锅炉未安装除尘设施。
- 22. 济宁黑猫炭黑有限责任公司。该公司除尘设施运行不正常。

### 八、泰安市

- 23. 东平县银山镇周边 20 余家石灰窑无环保手续,治污设施未运行,现场废气、扬尘污染严重。
- 24. 新泰市佳禾生物科技有限公司。该公司发酵车间周边有异味;综合车间西侧露天堆存废活性炭。
- 25. 国能宁阳生物发电有限公司。该公司料场防扬尘措施不到位。

- 26. 新泰正大焦化有限公司。现场检查发现,该公司擅自拆除熄焦废水输送管道,熄焦废水未进入污水处理设施,直接回用于熄焦工段,部分生活污水也未进入污水处理设施;雨污未分流,焦炉老化,存在无组织排放现象;煤场露天存放,棚盖措施不到位,防风抑尘网不完善。
- 27. 山东天和纸业有限公司。该公司厂区雨污未分流,污水 处理站现场脏、乱、差,环境管理不到位。

### 九、威海市

- 28. 威海铅笔厂。油漆车间未对挥发性气体进行有效收集与处理。
- 29. 威海迪沙(迪素)药业集团有限公司。该公司生产车间搅拌工序未对挥发性气体进行有效收集与处理。
  - 30. 威海所前泊水库保护区范围内存在畜禽养殖问题。

### 十、日照市

31. 日照华泰纸业有限公司。该公司废水外排口公开信息不完善,未安装电子公示牌;污水处理站污泥暂存场所较小,转运不及时;在线监测站房内缺少标气瓶;原料露天存放,未采取任何密闭或遮盖措施。

### 十一、莱芜市

32. 莱芜市泰东粉末冶金制造有限公司。该公司未经环评新建一条生产线;粉碎车间粉尘收集效果不佳,污染严重。属未纳入全省环保违规建设项目清单内的违规建设项目。

#### 十二、临沂市

- 33. 临沂市鲁沂新型建材有限公司。该公司液碱罐未设置围堰及导排系统,存在环境风险隐患。
- 34. 河东区郑旺镇钢材锻造企业数量多, 布局分散, 存在噪声、粉尘污染扰民现象。

### 十三、德州市

- 35. 德州卓奥水质净化有限公司。该公司废水污染物自动监测设施在线数据与企业自测数据差异较大,每月均有部分时段 COD数据空白、为零以及极低值出现。
- 36. 德州市禹城仑镇砖厂。无环评手续,无治理设施,烟气直排。
- 37. 德州市史丹利化肥有限公司。该公司 20 吨锅炉属于未 批先建违规项目,当地环保部门已责令停运;煤场防风抑尘设施 不完备。
- 38. 山东如意澳泰纺织有限公司。该公司新建一条平整生产 线、一条印染生产线无相关环保手续,未批先建并投产。属未纳 入全省环保违规建设项目清单内的违规建设项目。

# 十四、聊城市

39. 茌平县森正木业有限责任公司。该公司生物质导热油炉烟囱高度达不到环保要求,尚未验收;固体废物随意堆放,危废露天堆放。属未纳入全省环保违规建设项目清单内的违规建设项目。

- 40. 茌平县信成木业有限公司。该公司环评文件无环保批复,除尘器管道密闭性差、泄露严重。属未纳入全省环保违规建设项目清单内的违规建设项目。
- 41. 东昌府区集乡马庄窑厂。该厂无环保手续投入生产,大气污染较重。
- 42. 国电聊城生物质发电有限公司。该公司生物质原料和硬水软化工艺现状与环评报告情况不符。

#### 十五、滨州市

- 43. 山东邹平惠仁煤业 (金光焦化) 有限公司。该公司 40 万吨铸造焦及 20 万吨铸造焦生产线均采用湿熄焦工艺,且熄焦 后废水不经处理直接再次用于熄焦,环境问题突出;40 万吨铸 造焦生产线设施现状与环评批复不符,擅自扩大生产规模;焦炉 废气旁路未拆除。
- 44. 邹平齐星热电有限公司。该公中控系统不完善,废气自动监测数据未接入中控系统。
- 45. 滨州运通生物质能热电有限公司。该公司废气自动监测设施不规范,监测平台设置不规范,生物质燃料堆场无遮盖,无防风防雨设施。
- 46. 山东邹平开泰集团有限公司。该公司 9000 吨耐磨损精密铸件项目、50 万吨贝氏体铸钢丸项目无烟气回收装置,生产废气直接外排;环保型抛丸清理设备生产项目,喷涂工序未按要求在密闭喷涂车间内进行,建有露天喷漆生产线 1 条,无废气污

染治理设施;废油漆桶、漆渣等危险废物在厂区内露天堆放。

- 47. 滨州市邹平友缘建材有限公司。该公司 1800 万页/年缸瓦项目环保设施未经验收即擅自投入生产; 脱硫设施未运行, 废气未经处理直接排放。属未纳入全省环保违规建设项目清单内的违规建设项目。
- 48. 滨州市邹平利志建材有限公司。该公司建有缸瓦生产窑一条,双碱法脱硫塔一台,无环保手续;脱硫设施未运行,废气未经处理直接排放。属未纳入全省环保违规建设项目清单内的违规建设项目。
- 49. 山东广富集团有限公司。该公司焦炉后新建焦炉尾气脱硫设施,但在新建烟道入烟气吸收装置前,另有烟道接入原烟囱,现场检查烟囱有温度。该企业焦化项目的大型堆场料场均无防风抑尘措施,露天存放,存放区域与生产区域混杂。焦化项目,无组织排放严重。
- 50. 山东铁雄冶金科技有限公司。该公司 2007 年建设的 90 万吨捣固焦项目,卫生防护距离内村庄搬迁至今尚未完成;三期 90 万 t/a 捣固炼焦项目已投产运行,但未安装在线监测设施; 堆场料场设有防风抑尘网,但未封闭。
- 51. 山东胜利科技有限公司。现场检查时,该公司一期 80 万吨捣固焦项目负荷为 50% 左右,在线设施未安装。
- 52. 阳信温富皮业有限公司。该公司1台4吨燃煤锅炉无相 关环保手续,无污染治理设施,已投入生产。