

附件 3

涉危险废物环境违法企业名单

一、济南市

1. 济南圣泉集团股份有限公司。该公司危险废物贮存库无法达到防雨、防风的基本要求，危险废物标识不全。

2. 山东胜邦绿野化学有限公司。该公司危险废物贮存库无法达到防雨、防风的基本要求，危险废物标识不全。

3. 山东中氟化工科技有限公司。该公司危险废物贮存库无法达到防雨、防风的基本要求，危险废物标识不全。

4. 齐鲁安替制药有限公司。该公司危险废物未按规定进行分类收集，危险废物标识不全

5. 齐鲁天和惠世有限公司。该公司危险废物未按规定进行分类收集，危险废物标识不全。

二、青岛市

6. 青岛新天地固体废物综合处置有限公司。该公司危险废物焚烧炉运行台账记录与实际不符，两台危险废物焚烧炉运行工艺参数均达不到危险废物焚烧污染控制标准要求，医疗废物焚烧炉完全无法达到危险焚烧控制要求，收取危险废物超过其危险废物经营许可证许可量，编造虚假的液态危险废物处置记录台账，数万吨危险废物露天堆存，没有如实向环保局申报年度危险废物

经营情况，危险废物填埋场不规范等。

7. 青岛三友制漆有限公司。该公司危险废物申报的种类不全，危险废物贮存场所的标志标识设置不规范。

8. 青岛中集冷藏箱制造有限公司。该公司危险废物申报的种类不全，危险废物贮存场所的标志标识设置不规范。

三、淄博市

9. 淄博市临淄盛平化工厂。该厂危险废物处置场所不具备防雨淋、雨渍条件，危险废物未按规定进行分类收集，危险废物标识不全。

10. 淄博市光华医疗废物处置中心。该公司危险废物贮存标识不全，危险废物贮存场所无围堰，焚烧车间存放大量医疗废物，无资质自行焚烧处理废活性炭。

11. 淄博绿能环保能源有限公司（锦江环保）。该公司危险废物台账不规范，飞灰固化台账数量、外运量与处置单位接收量不符。

四、枣庄市

12. 滕州瑞元香料有限公司。该公司贮存约 20 吨危险废物，未按规定进行转移处置。

13. 枣庄杰富意振兴化工有限公司。该公司未将酞渣、废催化剂列入危险废物管理。

14. 枣庄永进医疗废弃物处理有限公司。该公司危险废物处理量超过经营许可证核准的 780 吨/年的 20%，危险废物焚烧无

环保审批手续，飞灰未按环评要求进行固化。

五、东营市

15. 广饶正和石化集团股份有限公司。该公司污泥存放不规范。

16. 东营争峰新能源技术有限公司。该公司废矿油油桶存放管理不规范。

17. 东营银桥化工有限公司。该公司精馏残渣存放不规范，未设置围堰。

18. 山东鲁方金属材料有限公司。该公司危险废物堆放不规范。

六、潍坊市

19. 潍坊先达化工有限公司。该公司危险废物处理不及时，贮存量较多。

20. 山东国邦药业股份有限公司。该公司废盐堆放场所无防水、防雨设施，围堰建设不规范。

21. 山东海利化工有限公司。该公司原料、产品露天存放，管理不规范。

七、济宁市

22. 济宁市远东医疗垃圾无害化处理有限公司。该公司事故应急池容积与环评批复不符。

23. 济宁市华强科技有限公司。该公司危险废物贮存标识不全，未注明种类和数量。

24. 济宁阳光化学有限公司。该公司危险废物暂存库的废气收集处理设施不完善。

八、泰安市

25. 山东一滕新材料股份有限公司。该公司危废管理不规范，污水处理站周边有明显异味。

26. 泰安正泰工程机械有限公司。该公司危废管理不规范。

九、威海市

27. 威海东海船舶修造有限公司。该公司危险废物库建设不规范，未设置标识牌、危废未分类存放。

28. 山东威海船厂有限公司。该公司危险废物库容量太小，不能满足实际需要，危废分类管理混乱，未建立出入库登记制度，废油漆桶露天存放。

29. 高丽荣成钢线有限公司。该公司危险废物露天存放、存放场所未设置标识牌。

十、日照市

30. 五莲县万盛电镀工业有限公司。该公司危险废物暂存场所地面防渗措施不到位，未安装废气吸收装置，未设置废水导排管道或渠道；污泥压滤车间外导排沟未密闭，雨污不分流，存在环境风险。

31. 山东石大科技石化有限公司。该公司危险废物暂存场所设置不规范。

十一、莱芜市

32. 泰山冷轧板有限公司。该公司危险废物贮存标识不全，未注明种类和数量；危险废物出入库记录台账不全。

33. 山东莱芜煤矿机械有限公司。该公司危险废物管理台账不完善，无 2015 年危废产生、贮存及转移汇总表，危险废物出入库记录台账不规范。

34. 莱城区朱家庄村“垃圾山”问题。现场督导检查时发现：一是“西湾”南侧仍存有部分生活垃圾尚未清理；二是“西湾”内存有约 2000 立方的积水，富营养化严重；三是北侧食品冷藏厂无环评手续，废水直排“西湾”。（“垃圾山”所处位置，在当地被称为“西湾”。）

十二、临沂市

35. 山东沂光电子股份有限公司。该公司危险废物暂存间建设不规范，未设置围堰、废水倒排设施。

36. 临沂新洁环保有限公司。环保停产搬迁后遗留废油等危险废物未及时清理处置，存在污染地下水和土壤风险。

十三、德州市

37. 山东聚力焊接材料有限公司。该公司未按环评批复要求，将含铜污泥作为危险废物处置。

38. 齐鲁晟华制药有限公司（安替制药有限公司）。该公司危险废物仓库危险废物已满，转移处置不及时。

39. 德州天宇化工有限公司。该公司危险废物贮存超过一年，未按规定及时转移处置。

40. 齐河诚汇精细化工有限公司。该公司危险废物贮存场所标示不规范，危险废物贮存时间超过1年，2015年以来的危险废物产生量与环评不符，企业存在将危险废物私自处理、使用的嫌疑。

41. 山东龙力生物科技股份有限公司。该公司废酸碱未委托资质单位集中处置；废催化剂暂存期超过一年，未转移处置；危险废物贮存场所未注明数量、名称、性质等标识。

42. 山东禹城绿健生物技术有限公司。该公司废酸废碱未委托资质单位集中处置，用于水处理，调节PH。

43. 山东桦超化工有限公司。该公司3台30吨锅炉、1台35吨锅炉、15个储罐均无相关环保手续，属未批先建；企业废酸吸收塔吸收的亚硫酸钠、硫酸钙属危险废物，应交有资质单位处置，但企业私自改变工艺，将废酸吸收塔吸收的亚硫酸钠、硫酸钙返回生产工序再次利用，属私自处置和利用危险废物，且企业无危险废物处置资质。

44. 山东信立泰药业有限公司。该公司2个废乙酸乙酯装置未批先建并投产；危险废物贮存场所未悬挂标示，未密闭贮存，未进行分类，未作防渗处理。

十四、聊城市

45. 聊城优艺环保科技有限公司。该公司废活性炭未纳入危险废物管理，未委托有资质单位进行处置；灰渣暂存区防雨防渗措施不到位。

46. 莘县源源化工有限公司。该公司危险废物暂存间不符合贮存要求，异味较重。

十五、滨州市

47. 滨州市利丰达化工有限公司。该公司尾气氟化氢未做到全封闭收集处置；尾气管道有旁路直通烟囱，不符合环保要求；磷石膏未按危险废物进行处置；堆场料场无防雨、防风、抑尘设施，存在对地下水和周边环境的影响风险；白肥、磷石膏数量巨大且长期贮存，距周边居民区不足 200 米，存在重大环境隐患。

48. 滨州慧通生物能源有限公司。该公司 1 台生物质锅炉无环评批复，未批先建并投产；废气吸收塔未运行，生产废气无组织排放严重；醛渣大量露天堆积，无固体废物贮存场所；废气监测平台设置不规范；事故水池内贮存醛液；9 个发酵反应釜无废气收集和吸收装置，生产废气直排。

49. 滨州市柯林固废处置有限公司。该公司医疗废物收集处置台账不规范；医疗废物处置不及时，暂存数量较大，暂存场所不符合低温、负压等要求。

50. 滨州泓瑞医药科技有限公司。该公司反应釜残液、污泥等危险废物贮存超过一年，转运处置不及时；危险废物贮存场所不规范。

十六、菏泽市

51. 菏泽中油优艺环保服务有限公司。该公司危险废物台账不完善，转移联单管理不规范，污泥未按规定进行处置。

52. 菏泽德泰化工有限公司。该公司危险废物管理不完善，危险废物暂存场所防渗、封闭措施不到位，标志标识不完善。

53. 山东洪业化工有限公司。该公司危险废物管理不规范，废碱液、分子筛台账不完善。

54. 山东方明化工有限公司。该公司废催化剂台账不完善，危险废物暂存库标志标识不完善。

55. 山东斯普莱环境科技有限公司。该公司污泥台账不完善。

56. 山东易达利化工有限公司。该公司危险废物管理不完善。